

Прохождение контроля качества:

mecon.ru



! С техническим описанием основного изделия, правилами ухода, рекомендациями производителя, гарантийными обязательствами можно ознакомиться в паспорте изделия или на сайте mecon.ru.

0 inch

1

2

3

4

5

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 cm




Дополнительные опции*

* для ванн моповых сварных серии ВМСн



Рекомендуем обработать место примыкания облицовки к моечному отделению герметиком.

Монтаж облицовки производить в соответствии с рекомендацией по установке*




Облицовка Г-образная



Рекомендуем обработать место примыкания облицовки к моечному отделению герметиком.

Монтаж облицовки производить в соответствии с рекомендацией по установке*



Облицовка П-образная

Рекомендации по установке облицовок*

		Облицовка П-образная	
		1. Установить заднюю панель и соединить ее с моечным отделением при помощи болтов М6х10 Вид А	2. Установить боковую панель на моечное отделение Вид Б
3. Соединить две боковые панели с задней панелью при помощи болтов М6х10 Вид А		Облицовка Г-образная	
1. Установить заднюю панель и соединить ее с моечным отделением при помощи болтов М6х10 Вид А	2. Установить боковую панель на моечное отделение Вид Б	3. Соединить боковую панель с задней панелью при помощи болтов М6х10 Вид Б	